


## Présentation de l'opération :

Dans le cadre de la phase d'émergence de la procédure de Contrat de Rivière, le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB) assure la maîtrise d'ouvrage d'études en vue d'élaborer le dossier définitif du Contrat de Rivière. Parmi ces dernières figure l'étude ripisylve et le plan d'entretien de la végétation, sur un linéaire cumulé de 50 km.

L'étude ripisylve et la mise en place d'un plan d'entretien de la végétation vise à établir un état des lieux et un diagnostic précis qui soient en cohérence avec le territoire d'un point de vue écologique et dans le respect des enjeux et usages existants et potentiels.

## Eléments de missions :

- ✓ Phase 1 - Synthèse des données et études existantes,
- ✓ Phase 2 - Elaboration de l'état des lieux et du diagnostic écologique, fonctionnel et sociologique du cours d'eau : entretiens avec les acteurs locaux, expertise de terrain.
- ✓ Phase 3 - Définition des enjeux écologiques et humains et des objectifs qui en découlent
- ✓ Phase 4 - Définition du programme pluriannuel d'intervention et des actions et moyens à mettre en œuvre.



### LEGENDE

#### 1. LEGENDE DIAGNOSTIC

##### Ripisylve

Nature	Largeur
R1	> 5 m
R2	2,0 - L < 5 m
R3	1,0 - L < 2 m
R4	
R5	

Stratification	
—	Ripisylve continue
- - -	Ripisylve discontinue : arbres en bosquets
· · · · ·	Ripisylve clairsemée : arbres isolés et bosquets d'arbustes
· · · · ·	Absence de végétation arborée et arbustive
Stratification	
· · · · ·	Ripisylve herbacée
· · · · ·	Absence de ripisylve ou ronciers

##### Ouvrages

#### Localisation GPS et état de l'ouvrage

●	Ouvrage dégradé
○	Ouvrage en bon état

#### Typologie d'ouvrage

	Passage à gué
	Mini-seuil bois
	Bassin d'orage
	Retenue collinaire
	Mantelère
	Seuil

#### Problématique

#### Localisation GPS et nature de la problématique

◆	Renouée du japon
◆	Décharges
◆	Problématiques diverses

#### Nature de la problématique

	Pette décharge		Décharge importante
	Emblées à conserver		Emblées à supprimer
	Emblées importants		Coupe à blanc
	Renouée du japon		Essences exotiques (principalement bambous)
	Enrochement en bon état		Enrochement dégradé
	Erosion à laisser en l'état		Erosion problématique
	Mur à laisser en l'état		Mur dégradé
	Fil barbelé en travers du lit mineur		Remblais de matériaux impropres
	Remblai dans le lit mineur		Remblai dans le lit majeur
	Pièdement dans le lit mineur		Rejet liée à des voilées
	Station d'épuration		Rejet suspect
	Rejet pluvial		Canalisation AEP
	Canalisation de gaz		

#### 2. LEGENDE TRAVAUX

	Travaux année 1
	Travaux année 3
	Travaux année 4
	Travaux année 5
	Travaux année 1 à 5
	Non intervention contrôlée
	Absence de travaux

	Ouvrage à surveiller
--	----------------------

Echelle : 1/10 000<sup>ème</sup>